WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Bodeminformatie

Touwslagersbaan 22C te Wijchen



	Geselecteerd gebied		Locatie
	25-meter contour		Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	15
Locaties	15
Disclaimer	23
Toelichting	24

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
   De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Druten via email info@druten.nl of met de gemeente Wijchen via email gemeente@wijchen.nl of telefonisch met 088 432 70 00 (het algemene tel. nummer van de Werkorganisatie Druten Wijchen).

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Spoorstraat 23 (Wepewe)

Locatienaam	Spoorstraat 23 (Wepewe)
Adres	Spoorstraat 23
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029600047
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029600047
Gegevensbeheerder	Provincie Gelderland
Vervolgactie Wbb	monitoring
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Laatst uitgevoerd onderzoek	Monitoringsrapportage: Herbemonstering grondwater 2023 20-01-2023

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
20-01-2023	Monitoringsrapportage	Herbemonstering grondwater 2023	TAUW		
25-07-2022	Monitoringsrapportage	Monitoring grondwater 2022	TAUW		
23-11-2021	Aanvullend onderzoek	Evaluatie verificatie injectiefase	Econsultancy		
18-10-2018	Monitoringsrapportage	Monitoringsrapportage 2018	Tauw	1228252	
14-09-2015	Saneringsplan	Artikel 28-40 voornemen deelonderzoek en deelsaneringsplan		02194302, 02194316, 02194318, 02194320	
05-11-2013	Saneringsplan	Saneringsplan locatie WePeWe te Wijchen	Grontmij bv	01758450	
12-06-2012	Aanvullend onderzoek	Actualisatie onderzoek voormalige WePeWe terrein te Wijchen	Grontmij bv	01758461	
02-02-2007	Historisch onderzoek	Historisch overzicht in-situsanering WePeWe Wijchen (2002-2006)	Tauw		
25-01-2007	brf (briefrapport)	Bouwvergadering WePeWe te Wijchen	Tauw		
02-06-2006	Monitoringsrapportage	Gegevens grondwatersanering t/m 30 mei 2006	Tauw		
05-12-2005	Monitoringsrapportage	Gegevens grondwatersanering	Tauw		

		tot en met 5 december 2005			
03-05-2005	Evaluatieverslag saneren	Eindsituatie grondwaterkwalitiet bemaling Kasteellaan te Wijchen	Tauw		
17-04-2005	Evaluatieverslag saneren	Grondwaterkwaliteit na vier weken bemaling	Tauw		
20-12-2004	Saneringsplan	grondwaterkwaliteit na acht weken bemaling	Tauw		
20-10-2004	Monitoringsrapportage	Nulsituatie grondwater bemaling Kasteellaan te Wijchen	Tauw		
29-04-2004	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	plan van aanpak verspreidingskans	Tauw		
07-10-2003	Saneringsonderzoek	Saneringsonderzoek Spoorstraat 23 (WePeWe-terrein) te Wijchen	Tauw		
30-05-2002	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
05-12-2001	Monitoringsrapportage	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
20-09-2001	brf (briefrapport)	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
06-11-2000	brf (briefrapport)	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
06-09-2000	Aanvullend onderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Royal Haskoning		
28-06-2000	brf (briefrapport)	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
15-07-1999	Monitoringsrapportage	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Royal Haskoning		
19-01-1999	Monitoringsrapportage	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
01-01-1998	Saneringsplan	verontreiniging veroorzaakt door Wepewe en chem. waasserij aan de Touuwslagersbaan	Provincie Gelderland		
22-09-1997	Nader onderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
11-09-1997	Nader onderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
12-05-1997	Verkennend onderzoek NVN 5740	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Willems milieutechniek		
07-07-1994	Verkennend onderzoek NVN	locatie aan Touwslagersbaan	Inpijn-Blokpoel		

	5740				
01-05-1994	Saneringsonderzoek	alleen Wepewe terrein; saneringsonderzoek fase II	Tauw		
05-11-1993	Verkennend onderzoek NVN 5740	touwslagersbaan 28	Tauw		
01-10-1993	Nader onderzoek	fase III; alle verdachte locaties	Tauw		
01-10-1992	Evaluatieverslag saneren	grondsanering Wepewe terrein	Tauw		
04-08-1992	brf (briefrapport)	Touwslagerslaan 29, fase III, bodemluchtmetingen	Tauw		
01-07-1992	Nader onderzoek	notitie nader grondwateronderzoek Fase IIIb in de omgeving van het WePeWe Wijchen	Tauw		
01-03-1990	Indicatief onderzoek	locatie Hogeweg	Tauw		
01-02-1990	Historisch onderzoek	omgeving Wepewe; fase IIIa	Tauw		
13-12-1989	Nader onderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Micon bv		
01-07-1989	Saneringsplan	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
01-03-1989	Nader onderzoek	Wepewe; NO fase II	Tauw		
01-04-1988	Saneringsonderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
01-03-1988	Saneringsonderzoek	Spoorstraat 23 (Wepewe)	Tauw		
01-01-1988	Nader onderzoek	Wepewe; NO fase I	Tauw		
01-10-1987	Orienterend bodemonderzoek	Wepewe; spoorstraat	Tauw		
16-04-1987	Indicatief onderzoek	Wepewe; spoorstraat	Inpijn-Blokpoel		
25-03-1987	Indicatief onderzoek	Wepewe; spoorstraat	Inpijn-Blokpoel		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
alleen Wepewe terrein; saneringsonderzoek fase II	Saneringsonderzoek 01-05-1994.pdf
Evaluatie verificatie injectiefase	Evaluatie verificatie injectiefase
Gegevens grondwatersanering t/m 30 mei 2006	Monitoringsrapportage_4331721_02-6-2006.pdf
Gegevens grondwatersanering tot en met 5 december 2005	Monitoringsrapportage_4331721_05-12-2005.pdf
Herbemonstering grondwater 2023	Herbemonstering grondwater 2023
Historisch overzicht in-situsanering WePeWe Wijchen (2002-2006)	Historisch onderzoek_N001-4446957EJS-ris-V01-NL_02-2-2007.pdf

locatie aan Touwslagersbaan	Verkennend onderzoek NVN 5740 07-07-1994.pdf
Monitoring grondwater 2022	Monitoring 2022
Monitoringsrapportage 2018	Def rapport aanvullende monitoring wijchen dd 18-10-2018.pdf
Nulsituatie grondwater bemaling Kasteellaan te Wijchen	Monitoringsrapportage_4325159_20-10-2004.pdf
plan van aanpak verspreidingskans	Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger)_R001-4325159AHU-D01-D_29-4-2004.pdf
Saneringsonderzoek Spoorstraat 23 (WePeWe-terrein) te Wijchen	1 Saterings onderzoek 07-10-2003.pdf
Saneringsonderzoek Spoorstraat 23 (WePeWe-terrein) te Wijchen	2 Saterings onderzoek 07-10-2003.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoringsrapportage_R001-3889661EJS-D01-D_05-12-2001.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Avr (aanvullend rapport)_H2189-AO-Dorsvlegel 10-GVH-MN_06-9-2000.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Brf (briefrapport)_3799875_06-11-2000.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Nader onderzoek 11-09-1997.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Brf (briefrapport) 20-09-2001.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoringsrapportage 15-07-1999.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoringsrapportage 19-01-1999.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Brf (briefrapport) 28-06-2000.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Nader onderzoek 22-09-1997.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Verkennend onderzoek NVN 5740 12-05-1997.pdf
touwslagersbaan 28	Verkennend onderzoek NVN 5740 05-11-1993.pdf
verontreiniging veroorzaakt door Wepewe en chem. waasserij aan de Touuwslagersbaan	Saneringsplan 01-01-1998.pdf
Wepewe; spoorstraat	Indicatief onderzoek 25-03-1987.pdf
Wepewe; spoorstraat	Indicatief onderzoek 16-04-1987.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
drukkerij (algemeen)	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	Onbekend	onbekend	Onbekend
loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf	1965	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
moffelinrichting	1905	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
metaalwarenfabriek	1918	onbekend	Nee	Ja	>I	onbekend	Onbekend
smederij	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	Onbekend	onbekend	Onbekend
koperslagerij	1905	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
autoplaatwerkerij annex - spuiterij	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	Onbekend	onbekend	Onbekend
rijwielreparatiebedrijf	1905	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	1956	1981	Nee	Per definitie	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	1962	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemische wasserij/stomerij	1967	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemisch reinigingsbedrijf	1968	onbekend	Nee	Ja	>I	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S			0 m	0 m	contour vml. Wepewe terrein (SP, dienst Water en Milieu, 1998, fig. 3.1B)
Grond	S			0 m	0 m	contour Touwslagersbaan 29 terrein + 't Laantje (SP, dienst Water en Milieu, 1998, fig. 3.1A) 17 december 2013 opnieuw ingetekend want ligging was verkeerd SPL
Grondwater	S		1750000 m3	0 m	,25 m	A, B en C contouren in rapportages; volume uit (monitoring, Tauw, januari 1999, blz. 8).
Grond	I			0 m	0 m	contour vml. Wepewe terrein (SP, dienst Water en Milieu, 1998, fig. 3.1B)
Grond	I			0 m	0 m	conc. en contour 't Laantje (SP, dienst W&M, 1998, blz.34 & fig. 3.1A.) op 17 dec 2013 aangepast want verkeerd ingetekend. SPL
Grondwater	I			0 m	0 m	locatie 't laantje (uitTauw, NO, 1993, fase III), figuur 4.3. A, B en C contouren in rapportages
Grondwater	I			0 m	,25 m	locatie vml. Wepewe terrein, conc. uit NO (fase III, 1993); A, B en C contouren in rapportages
				0 m	0 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
06-07-2021	Instemmen afwijken SP	03502917	Definitief
20-12-2018	Instemmen met Monitoringsrapport	195267712	Definitief
12-10-2015	Instemmen afwijken SP	2013-017062	Definitief
09-01-2014	Instemmen met SP	01792150	Definitief
11-12-2009	Monitoring overig	00812061	Definitief
03-12-2009	Monitoring overig	00805490	Definitief
01-10-2009	Monitoring overig	00764132	Definitief
06-07-2009	Monitoring overig	00715618	Definitief
21-10-2005	Niet instemmen uitgev Sanering	2005-009047	Definitief
02-09-2003	Monitoring grondwater	MW2002.51294	Definitief
06-05-2003	SP opstellen	MW2003.9736	Definitief
13-08-2002	Instemmen met SP	MW2002.24533	Definitief
21-12-2001	SP opstellen	MW2001.34955	Definitief
18-12-2001	Monitoring grondwater	MW2001.40484	Definitief
29-05-2001	Vaststellen rap. monitoring	MW2001.21935	Definitief
22-01-2001	Monitoring grondwater	MW2000.46026	Definitief
01-11-2000	Aanpassen saneringssysteem	MW1999.29744	Definitief
14-03-2000	Vaststellen rap. monitoring	MW2000.9267	Definitief

07-01-2000	Monitoring grondwater	MW1999.54332	Definitief
08-03-1999	Monitoring grondwater	MW99.3283	Definitief
27-05-1998	Instemmen met SP	MW97.38345-6022006	Definitief
27-05-1998	besch urgent san binnen 4 jaar	MW97.38345-6022006	Definitief
27-05-1998	Opname in meerjarenprogramma	MW97.38345-6022006	Definitief
05-08-1994	Vaststellen rapportage SO	MW94.36852-6022009	Definitief
05-01-1994	Vaststellen rapportage OO	MW93.74075-6083016	Definitief
04-01-1994	Vaststellen rapportage NO	MW93.60597-6044004	Definitief
11-11-1992	Instemmen interimrapport SE	MW92.62954-6022009	Definitief
23-04-1991	Vaststellen rapportage HO	MW91.17641-MW4407	Definitief
14-04-1989	Vaststellen rapportage NO	MW89.12142-MW4407	Definitief
01-06-1988	Sanering uitvoeren	MW88.31957-MW2308	Definitief
05-04-1988	Vaststellen rapportage SO	MW88.13743-MW2305	Definitief
12-02-1988	Vaststellen rapportage NO	MW88.4574-MW4407	Definitief
28-01-1988	Vaststellen rapportage OO	MW88.2486-MW4407	Definitief
08-09-1987	Opname in meerjarenprogramma	MW87.32522-MW2105	Definitief
	Instemmen met SP		Aangeboden

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Registratie	27-05-2002	13-10-2004	

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	11-11-1992	voll. verw., aanvulgrond achtergrond	Niet van toepassing
Grond			
Grond			

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grond	11-11-1992					

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoring overig 11-12-2009 812061.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoring overig 06-07-2009 715618.pdf

Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoring overig 01-10-2009 764132.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Instemmen met SP 09-01-2014 1792150.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Monitoring overig 03-12-2009 805490.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Vaststellen rapportage SO 05-08-1994 MW94.36852-6022009.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Vaststellen rapportage OO 28-01-1988 MW88.2486-MW4407.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Instemmen interimrapport SE 11-11-1992 MW92.62954-6022009.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Vaststellen rapportage NO 12-02-1988 MW88.4574-MW4407.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Vaststellen rapportage NO 14-04-1989 MW89.12142-MW4407.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	1 Instemmen met SP 13-08-2002 MW2002.24533.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Vaststellen rapportage HO 23-04-1991 MW91.17641-MW4407.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	2 Instemmen met SP 13-08-2002 MW2002.24533.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	03502917.PDF
Spoorstraat 23 (Wepewe)	03496944.PDF
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Conclusiebrief 195267712 20-12-2018.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	_def rapport aanvullende monitoring wijchen dd 18-10-2018.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Conclusiebrief monitoringsgegevens 20-12-2018.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	_r016-1228252mcr-v01-srb-nl.pdf
Spoorstraat 23 (Wepewe)	Besluit vaststelling tussentijds evaluatieverslag 26-10-15.pdf

Locatie: Touwslagersbaan 24

Locatienaam	Touwslagersbaan 24
Adres	Touwslagersbaan 24
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029601644
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029601644
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740: Verkennend Onderzoek 1 25-03-2005

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
25-03-2005	Verkennend onderzoek NVN 5740	Verkennend Onderzoek 1	Oko-Care B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Centrum WePeWe

Locatienaam	Centrum WePeWe
Adres	Centrum Wijchen
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029601796
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029601796
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Monitoringsrapportage: Actualiserend onderzoek WePeWe 27-04-2009

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-04-2009	Monitoringsrapportage	Actualiserend onderzoek WePeWe	TAUW		
07-10-2003	Saneringsonderzoek	Saneringsonderzoek 1	Tauw		
15-01-2003	Evaluatieverslag saneren	Sanering onder Milieukundige begeleiding 1	Tauw		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Actualiserend onderzoek WePeWe	Actualiserend onderzoek WePeWe te Wijchen
Sanering onder Milieukundige begeleiding 1	voortgangsverslag 11 grondwatersanering WePeWe te Wijchen
Saneringsonderzoek 1	Saneringsonderzoek Spoorstraat 23 (WePeWe-terrein) te Wijchen

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 't Laantje 1

Locatienaam	't Laantje 1
Adres	't Laantje 1
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029601388
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029601388
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Evaluatieverslag saneren: Overig 12 03-12-2003

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
03-12-2003	Evaluatieverslag saneren	Overig 12	Tauw		
07-05-2003	Evaluatieverslag saneren	Evaluatie Sanering 1	Tauw		
15-11-2002	Nader onderzoek	Nader Onderzoek 3	Tauw		
23-09-2002	Saneringsonderzoek	Saneringsonderzoek 1	Tauw		
03-09-2002	Nader onderzoek	Nader Onderzoek 2	Tauw		
06-06-2002	Nader onderzoek	Nader Onderzoek 1	Tauw		
30-05-2002	Saneringsplan	Saneringsplan 1	Tauw		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Nader Onderzoek 3	Aanvullend bodemonderzoek restverontreiniging 't Laantje Wijchen
Overig 12	voortgangsverslag 12 grondwatersanering WePeWe te Wijchen

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Spoorstraat 15

Locatienaam	Spoorstraat 15
Adres	Spoorstraat 15
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029600169
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029600169
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
metaalwarenfabriek	1936	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (bovengronds)	1936	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Touwslagersbaan 16

Locatienaam	Touwslagersbaan 16
Adres	Touwslagersbaan 16
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029600177
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029600178
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740: Verkennend bodemonderzoek Touwslagersbaan 16 te Wijchen 31-05-2007

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
31-05-2007	Verkennend onderzoek NEN 5740	Verkennend bodemonderzoek Touwslagersbaan 16 te Wijchen	Tauw		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Verkennend bodemonderzoek Touwslagersbaan 16 te Wijchen	Verkennend onderzoek NEN 5740_R001-4528214TNY-evp-V01-NL_31-5-2007.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S			0 m	0 m	
Grondwater	S			0 m	0 m	

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Burchtstraat 7

Locatienaam	Burchtstraat 7
Adres	Burchtstraat 7
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029600137
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029600137
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Onverdacht/Niet verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740: Verkennend Onderzoek 1 31-05-1997

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
31-05-1997	Verkennend onderzoek NVN 5740	Verkennend Onderzoek 1	Willems milieutechniek		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
slachthuis	1925	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Touwslagersbaan 29 en 31, Wijchen

Locatienaam	Touwslagersbaan 29 en 31, Wijchen
Adres	Touwslagersbaan 29
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029602350
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740: VO Touwslagersbaan 29 en 31, Wijchen 24-06-2025

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
24-06-2025	Verkennend onderzoek NEN 5740	VO Touwslagersbaan 29 en 31, Wijchen	ORTAGEO		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
VO Touwslagersbaan 29 en 31, Wijchen	Verkennend_bodemonderzoek_Touwslagersbaan_35_te_Wijchen__Ortageo__222475R02__24_juni_2025_Redacted.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Spoorstraat

Locatienaam	Spoorstraat
Adres	Spoorstraat (gevalsnaam GE/455, WEP
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029601939
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029601939
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Nader onderzoek: Nader Onderzoek 2 30-10-1992

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
30-10-1992	Nader onderzoek	Nader Onderzoek 2	Tauw		
31-08-1991	Nader onderzoek	Nader Onderzoek 1	Talpa milieuadviesbureau		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Touwslagersbaan 17-19

Locatienaam	Touwslagersbaan 17-19
Adres	Touwslagersbaan 27
Woonplaats	Wijchen
Gemeente	Wijchen
Locatiecode	AA029601883
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE029601883
Gegevensbeheerder	Wijchen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NVN 5740: Verkennend Onderzoek 1 12-07-2007

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
12-07-2007	Verkennend onderzoek NVN 5740	Verkennend Onderzoek 1	UDM midden B.V.		
11-05-2007	Verkennend onderzoek NVN 5740	Verkennend Onderzoek 2	Hoste Milieutechniek BV		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Druten en Wijchen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Druten en Wijchen zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Druten deze te mailen naar info@druten.nl en voor de gemeente Wijchen naar gemeente@wijchen.nl

Toelichting

Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld ‘Beschikking’ aangegeven.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.